

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
Delegatura w Bydgoszczy

UL. JEZUICKA 2 * 85-102 BYDGOSZCZ * TEL./FAX. [52] 3224998, [52] 3224417

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2024 r.

WUOZ-DB-WZN.5183.1.36.2024.AI

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Rojewicach
Rojewice 17
88-111 Rojewice

W nawiązaniu do wniosku Parafii w sprawie przekazania wytycznych konserwatorskich do planowanego remontu dachu kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, przekazuje co niżej.

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rojewicach nie jest wpisany do rejestru zabytków woj. kujawsko-pomorskiego.

Przedmiotowy kościół ujęty jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Neogotycki kościół w Rojewicach został wzniesiony w 1863 r. dla parafii ewangelickiej w Rojewicach. Obecnie świątynia jest kościołem parafialnym kościoła rzymskokatolickiego pw. NSPJ. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. DZ. U z 2003 r. poz. 840 „Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wojewódzki konserwator zabytków przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.”

W dniu 22 kwietnia 2024 r. przedstawiciel urzędu konserwatorskiego dokonał oględzin kościoła celem rozpoznania stanu zachowania więźby dachowej oraz pokrycia dachowego. Stwierdzono konieczność podjęcia prac remontowo-budowlano-konserwatorskich w tym zakresie. W ocenie organu konserwatorskiego niezbędne jest wykonanie wzmocnienia istniejącej drewnianej więźby dachowej wraz z wymianą spróchniałych, skorodowanych i porażonych biologicznie elementów konstrukcyjnych więźby oraz jej zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciw owadom.

W zakresie wymiany pokrycia dachowego stwierdzono, że połacie nawy przekryte są zróżnicowanymi dachówkami ceramicznymi. Inne jest pokrycie na połaci od strony północnej oraz południowej. Stwierdzono, że w 1997 r. dokonywano napraw w obrębie więźby nad nawą i wymiany pokrycia. Ze stanowiska konserwatorskiego postuluje się odtworzenie historycznego pokrycia dachowego jakim była dachówka karpiówka układana w koronkę.

Urząd konserwatorski zaleca wykonanie pełnego deskowania na które należy nałożyć papę a następnie właściwe pokrycie z dachówki ceramicznej.

Jednocześnie organ konserwatorski zaleca przywrócenie oryginalnego pokrycia dachowego wieży kościoła, gdzie obecnie jest blachodachówka.

Przed przystąpieniem do prac Parafia winna sporządzić projekt architektoniczno-budowlano-konserwatorski w którym zostanie oceniony stan techniczny więźby dachowej, jej rozpoznanie historyczno-konstrukcyjne oraz ustalony zakres koniecznych prac w zakresie wzmocnienia i konieczności wymiany skorodowanych elementów konstrukcyjnych. A następnie technologia wykonania pokrycia dachowego.

Na marginesie sprawy organ konserwatorski prosi właściciela zabytku o rozważenie złożenia wniosku o wpis do rejestru zabytków świątyni. Jednocześnie przekazujemy, że zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu znajdują się archiwalia dotyczące budowy kościoła: **Bau der Kirche und Pfarregebäude in Grünkirchen /Rojewice/ und eines Schul- und Bethauses in Jorken /Jorki/ - Sygnatura 53/893/0/18.30/7553, Daty 1856 – 1920, Archiwum: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu**

W załączeniu przekazujemy kopię protokołu oględzin kościoła.

Kierownik Delegatury

Maing

Otrzymują:

1. Adresat
2. WUOZ DB a/a