






						KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO		Zał.nr:		
						lokalizacja dz. nr: 38/1				
Miejscowość: Żelechlin 11 Gmina: Rojewo Powiat: inowrocławski				Objekt: POŚ na terenie Gminy Rojewo Inwestor: Wójt Gminy Rojewo Wiercenie: tech.bud. Adam Zawadzki Dozór geol.: mgrDariusz Kisieliński				System wiercenia: Ręcznie		
								Rzędna:		Głębokość: 3.00 m
								Skala 1 : 50	Data wiercenia: 2017-09-19	
	Głębokość zwiarcładła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.0			gleba	Gb		s	ln
					0.30	glina piaszczysta	Gp			zw
					0.50	glina pylasta	Gπ			
					0.70	piasek gliniasty	Pg			
					0.90	piasek średni	Ps			zg
			3.0		3.00					