

Załącznik nr B - Gmina Rojewo

Wykaz budynków

Lp.	Jednostka organizacyjna	Lokalizacja	Rok budowy	Pow. zabudowy w m ²	urządzenia odgromowe	Materiały konstrukcyjne				Uwagi
						Ściany	Stropy	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachowe	
1	Gmina Rojewo	Bud gosp-mieszkalny przy UG	1970/75	160 m	nie	cegła	beton	beton	Styropapa, papa	
		Bud.administracyjny urząd gminy	1936/1980	403 m	tak	cegła	betonowy/drewniany	Beton/metal	Papa/ blacha powlekana	
		Bud Ośrodek Zdrowia Rojewice	ok. 1960	212 m	tak	cegła	Typ. „akerman”	drewno	Płyty cementowa	
		Bud. hydrofornii	1970	182 m	tak	murowany	-	beton	papa	
		Bud. Apteka Rojewo	ok. 1960	168 m	tak	cegła	drewno	drewno	deski/papa	
		Budynek zlewni OSM	1970	72 m	nie	murowany	-	beton	papa	
		Bud. Ośrodek zdrowia Rojewo	1970	130 m	tak	cegła	beton	beton	papa	
		Hala sportowa	2010 r	1123 m	tak	cegła	-	metalowy	blacha	dach samonośny
		Bud. Ośrodek Zdrowia	1960	160 m	tak	cegła	drewno	drewno	dachówka	
2	Sołectwa Gminy Rojewo	Świetlica Ściborze	1975	300 m	tak	murowany	-	Betonowy/korytkowy	styropapa	
		Świetlica Mierogoniewice	1970	100 m	tak	murowany	-	beton	papa	

		Świetlica Liszkowo	1970	200 m	tak	murowany	-	beton	papa	
		Świetlica Topola	1970	200 m	tak	murowany	-	beton	papa	
		Bud. Mieszkalny Topola	1960	100 m	tak	cegła	-	beton	papa	
		Bud mieszkalny Dąbie I	1960	150 m	nie	murowany	drewno	drewno	eternit	
		Bud mieszkalny Dąbie II	1960	150 m	tak	murowany	drewno	beton/drewno	Papa	
		Bud. Mieszkalny Glinno Wlk.	1960	100 m	tak	murowany	drewno	drewno cz.	papa	
		Świetlica Wybranowo	1970	100 m	tak	murowany	drewno	drewno	dachówka	
		Świetlica Płonkowo	1960	120 m	tak	cegła	drewno	drewno	dachówka	
		Bud. mieszkalny Topola	1970	200 m	tak	murowany	-	strop terriva	papa	
		Budynek Mieszkalny Osieczek	1975	240 m	tak	murowany	drewno	drewno	Dachówka cementowa	
		Świetlica Dobiesławice	1970	50 m	tak	murowany	-	drewno	papa	
		Bud. Komunalny Liszkowicach	1965	140 m	tak	murowany	drewno	drewno	płyty cementowe	
		Lokal mieszkalny Liszkowice	1965	50 m	tak	murowany	drewno	drewno	płyty cementowe	
		Bud mieszkalny mienia komunalnego Liszkowice	1960	120 m	-	murowany	drewno	drewno	Dachówka ceramiczna	
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewie	Budynek OSP Rojewo	1970	264 m	tak	murowany	beton	beton	papa	

	Budynek OSP Rojewice	1970	143 m	tak	murowany	beton	beton	papa	

* Wartość KB